



Magashányó - képzés

MAGASHÁNYÓ KIALAKÍTÁSA






201




Hányóképző vonulása.

202




Hányóképző vonulása

Hányóoldali rézsümozgás jellemző esetei.





a - süvadás (alacsony nyírószilárdság)
b - két különböző réteg - elcsúszás
c - porusvíznyomás - megfolyósodás
d. - többszeletes hányón, alámetsző csúszólap.
e - többszeletes rézsümozgás

- suvadás:
- csúszás:
- alaptörés okozta sikcsúszás:
- omlás és
- talajfolyás.



Felszinmozgások legfontosabb jellegzetes tipusai
a - suvadás· b - csúszás· c - alaptörásos sikcsúszás· d - omlás· e - talajfolyás


①
②
1. hányóra veszélyes
2. hányóra nem veszélyes.
jó vízvezető réteg




Alaptörés
jellemző esetei

23



Egykanalas (vonóvedres) kotró lépegető-műve

209.




Big Muskie's bucket at park April, 2000
Photo by Blake Malkamaki © 2000

168 m²-es merítő

Tayakandalay kohtb. kanali 168 µ²


Széntároló – kerekrógép






vagonbuktató






Nagy teherbírású szállítóeszköz
100 – 1000 t







Hajtófej szállítása




Gallibri vállozók










Golyópálya alvaz és felüvaz között.



Szállítás rézsűhidakkal



Rézsűhíd szerelés



Rézsúhíd vontatás

